



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



УТВЕРЖДАЮ
Врио ректора УлГТУ

Л.С. Ямпольский

« 01 » 09 2025 г.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в электрощитовой
СОЛ «Садовка»

ИПБ 048-25

Ответственность за организацию противопожарной безопасности в помещении электрощитовой несёт технический директор СОЛ "Садовка", за соблюдение мер пожарной безопасности – электрик, производящий работы.

Требования к помещению:

1. Помещение электрощитовой должно содержаться в чистоте – обрезки электрокабеля, изоляции и изоляционных материалов после окончания работ в обязательном порядке должны выноситься из помещения в пункт сбора мусора.
2. Все технологические отверстия в стенах и потолочных перекрытиях должны быть заделаны огнестойким материалом на полную их глубину.
3. Для электропроводок применять провода и кабели с оболочками только из трудногорючих или негорючих материалов, а незащищенные провода – с изоляцией только из трудногорючих или негорючих материалов.
4. Покраску стен, потолка помещения производить только негорючими материалами.
5. Помещение должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, утвержденными установленным порядком.

Требования к электрооборудованию:

1. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.).
2. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
3. Корпуса соединительных и ответвительных шкафов должны быть изготовлены из трудногорючих материалов.
4. При эксплуатации электроустановок **запрещается:**
 - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Начальник отдела ГО и ЧС



А.А. Буровский